


Zakończenie krawędzi przy attyce



Rysunek nr: ProTect-3305